



## Mercedes-Benz AMG G 63

EZ 11/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 159.767km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 93\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                         |                                                                   |                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>AMG G 63 [DE - SUV5 AMG G 63 EU6d-T, (Facelift) 2018 - 2020] |                                                                   |                                           |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>W1N4632761X340080                                                                | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>159.767km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                        | Leistung<br>585 PS (430 KW)                                       | Kraftstoff<br>Benzin                      |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                           |
| Hubraum<br>3.982 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                  | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                   |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                              | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe         |
| EZ<br>11/2019                                        | Farbe<br>Blau                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                              |                                           |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                           |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                         | CO2-Emissionen<br>299g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>13.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links

  
(5 mm)  
Kerben

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(5 mm)  
Kerben

Hinten rechts

  
(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 90                                                                                      | Beifahrertür             | 90                       |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 90                                                                                      | Türe hinten rechts       | 90                       |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 210  | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Dachreling / Vorrüstung Dachträger
- Differentialsperren
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Adaptives Bremslicht
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremssättel Rot lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Exterieur-Paket Edelstahl
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Upfront- und Überrollsensoren)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fahrwerks-Dämpfungssystem mit Wahlstufen (Comfort + Sport)

|                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)                                     | • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)                |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz                                   | • Feststellbremse elektrisch                                 |
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen)                                           | • Getränkehalter vorn (doppelt)                              |
| • Heckleuchten LED                                                          | • Heckscheibe heizbar                                        |
| • Heckscheibenwischer                                                       | • Infotainment-System: Mercedes me connect                   |
| • Innenausstattung: designo-Holz Klavierlack                                | • Innenraumlicht-Paket                                       |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik                  | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                |
| • Karosserie: 5-türig                                                       | • Keyless Go Startanlage                                     |
| • Knieairbag Beifahrerseite                                                 | • Knieairbag Fahrerseite                                     |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)                             | • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                            | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                |
| • Kotflügelverbreiterung                                                    | • Kraftstofftank: vergrößert                                 |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion                                         | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                 |
| • Metallic-Lackierung                                                       | • Mittelarmlehne hinten                                      |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach                                              | • Modellpflege                                               |
| • Motor 4,0 Ltr. - 430 kW V8 KAT                                            | • PRE-SAFE-System                                            |
| • Radstand 2890 mm                                                          | • Reifendruck-Kontrollsystem                                 |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                  |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                           | • Seitenairbag (Sidebag) vorn                                |
| • Seitenschutzleisten schwarz                                               | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)          |
| • Sitzheizung hinten                                                        | • Sitzheizung vorn                                           |
| • Smartphone integriert                                                     | • Spiegel mit Memoryfunktion                                 |
| • Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)                                     | • Start/Stop-Anlage                                          |
| • Styling-Paket (AMG / Exterieur)                                           | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)                     |
| • Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend                       | • Vorrüstung Navigationsdienste                              |
| • Zeituhr (Analog)                                                          | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung      |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe                                     | • Armaturentafel lederbezogen                                |
| • Innenhimmel designo Dinamica                                              | • Fußmatten AMG                                              |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa                                       | • Trittbretter seitlich                                      |
| • Einstiegsleisten beleuchtet                                               | • Ladekantenschutz (Edelstahl)                               |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar                                            | • Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU                      |



## Sonderausstattung

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang) | • AMG Driver's Package                    |
| • Anhängerkupplung                          | • Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth) |
| • Diebstahlschutz-Paket                     | • Fahrassistenz-Paket                     |
| • Frontscheibe heizbar                      | • Gepäckraumabdeckung / Rollo             |

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Ionisator zur Luftreinigung             | • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)           |
| • Lastschutznetz                          | • Lenkrad (AMG Performance, Carbon)                                    |
| • Lenkrad heizbar                         | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Multibeam LED                           | • Park-Paket mit 360° Kamera                                           |
| • Schiebedach elektrisch                  | • Seitenairbag (Sidebag) hinten                                        |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt       | • Sender für Garagentoröffner (integriert)                             |
| • Surround-System Burmester               | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz        |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent    | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS                       |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Kamerasystem 360 Grad                                                |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)