



Dacia Sandero Comfort

EZ 06/2019 | Kleinwagen | Autogas | Schaltgetriebe | 103.154km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Comfort [DE - LimS5 0.9 TCe LPG 90 EU6, Comfort, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1B5220061699280	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.154km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.598km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

LPG Anlage ab Werk verbaut. Elektrischer Motorfehler wird im Kombiinstrument angezeigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Radioempfang Digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Außentemperaturanzeige
- Gasantrieb bivalent (Benzin / LPG)
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT bivalent, Benzin / LPG
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türverriegelung automatisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio) | • Bordcomputer |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Eco Mode (Fahrmodusschalter) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Einparkhilfe hinten |
|-----------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










26.06.2019	8212	ADY000350	1	2	01	66	/5000	175
M1	AB		19	4057			1733	
WU185220061699280		9	20	1523			1132-1181	
DACIA			21	-	0	75	-	
SD			22	141	01	1549		1549
05ES			23	804	02	811		-
1RSCR000M500			24	804	03	811		-
-			25	79	04	3750		74
SANDERO			26	1000	05	565		5
DACIA (RO)			27	185/65 R15			(88)T	
Fz z Pers bef b B Spl			28	185/65 R15			(88)T	
Schraghecklimousine			29	-				
715/2007-2017/1347AD			30	SCHWARZ			91-	
EURO6 WLTP AD PI CT M N1 T			31	e2*2001/116*031*			*87	
Benzin/Flussiggas			32	06.09.18			K	EG217389
0006	36AD	898	33					
Techn.zul Ges.Masse d.Zugkombination			34					
			35					
			36					
			37					
			38					
			39					
			40					
			41					
			42					
			43					
			44					
			45					
			46					
			47					
			48					
			49					
			50					
			51					
			52					
			53					
			54					
			55					
			56					
			57					
			58					
			59					
			60					
			61					
			62					
			63					
			64					
			65					
			66					
			67					
			68					
			69					
			70					
			71					
			72					
			73					
			74					
			75					
			76					
			77					
			78					
			79					
			80					
			81					
			82					
			83					
			84					
			85					

A black plastic bag is placed on a dark, textured surface, likely a car seat. The bag is open, revealing its contents. On top of the bag lies a white owner's manual for a Dacia Sandero Logan MCV. The manual has the Dacia logo in the top left corner and the text "Dacia Sandero Logan Logan MCV" and "Bedienungsanleitung" (Owner's Manual) on the cover. Next to the manual is a blue cloth or bag. A set of keys with a black plastic fob and a silver metal key is also visible, resting on the bag. The fob has a Dacia logo. A small white tag is attached to the keys.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)