



Mazda 6 Sports-Line

EZ 05/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 148.665km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 Sports-Line [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 150 EU6, Sports-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGJ691621169067	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.665km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.000km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1080 
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Türfangband macht Geräusche

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn

- | | |
|---|--|
| • Handschuhfach beleuchtet | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Log-in-System | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT | • Multi-Info-Display |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Navigationssystem |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SNOWFLAKE WHITE |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System) | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System BOSE |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Tagfahrlicht LED | • Technik-Paket |
| • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) | • Touring-Paket |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.05.14	7118	AFX000102	2	01	110 / 4500	210
M1	AC		4800-4805		1840	
JMZGJ691621169067	3		1475-1480		1578	
Mazda6			-	75	-	
GH			116	2090	2090	
691			1090	1100	-	
62W0			1090	1100	-	
			73	3375	70	
Mazda6			1600	730	5	
MAZDA (J)			225/55R17 97V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R17 97V			
Kombilimousine						
715/2007*630/2012T						
EURO6;T;CI; M, N1 I			e1*2001/116*0448*17			
Diesel			23.09.13	K	WR528151	
0002	36T0	2191				
Q.i: 1800 bis 8% Steig.*Stufe PM 5-ab Tag Erstzul.*						


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Schwarzscheinbescheinigung Teil II

WHS20151

STÜCK 18 II WIRD ALS ERSTE KUNDENBEWEISUNG AN DER MAX. HÖCHSTEN PREIS (GROSS-
VERKAUFPREIS) BEI TAGESFAHRE DER STÜCKE 72-10117-17011 KUNDENBE-
WEISUNG ENTWICKELT UND AUSGEWERTET.

0695 225 19 19

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbunterschied



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbunterschied

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)