



Ford Fiesta ST

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 119.056km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta ST [DE - LimS5 1.5 EcoBoost EU6d-T, ST, 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJJU19451	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.056km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.547km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Leichtmetall

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	170 	Heckklappe	200 
Dach	170 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Auffälligkeit/Defekt

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;MKL leuchtet.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontschürze Wagenfarbe
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckschürze
- Intelligent Protection System (IPS)

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kühlergrill im Sport-Design | • Lenkrad (Sport/Leder, ST) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Motor 1,5 Ltr. - 147 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitzlehne klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sport-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 7 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Bremssättel Rot lackiert | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) | • Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent |
| • Farbdisplay (8 Zoll) | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Frontscheibe heizbar |
| • Getränkehalter vorn | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • KeyFree-System |
| • Klimaautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Panoramadach (Glas) |
| • Performance-Paket | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Sicherheits-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |


• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System Bang & Olufsen Play	• Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
• Sperrdifferential	• Sportsitze vorn (Recaro) Teilleder
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Serviceheft


Ford **Kundenhotline** 0221 9999 2000 / 449 221 9999 2999

Ford
Die Welt mit mir

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungsinspektion		Vertragsgeschäft mit
① Datum	27.06.18	 Autoteile WAGNER GmbH Plattenstr. 2, 53866 Troisdorf Tel. 0 22 71 84 40 90, Fax 0 22 71 84 40 99
② Unterschrift	S	
③ Geschäft mit Auftrag für die Abnahme	☒	
④ Abgabe Service-Informationen	☐	
⑤ Unterschrift	A. B. (Signature)	


Handelsrumpf		 NEUMAIER Wilhelm-Lamert-Str. 77115 Neuhof Tel. 07832 2328
① Datum	29.05.19	
② Unterschrift	20.7.28	
③ Unterschrift	20.7.28	
④ Unterschrift	20.7.28	
⑤ Unterschrift	20.7.28	

Handelsrumpf		 Ludewig AUTOMAUS GmbH Carlstr. 1 51073 Delphien Tel. 0 51 87 87 09 Fax 0 51 87 18 59 www.frs-ludewig-ostgren.de
① Datum	21.05.20	
② Unterschrift	39.702	
③ Unterschrift	39.702	
④ Unterschrift	39.702	
⑤ Unterschrift	39.702	

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Handelsrumpf		 Ludewig AUTOMAUS GmbH Carlstr. 1 51073 Delphien Tel. 0 51 87 87 09 Fax 0 51 87 18 59 www.frs-ludewig-ostgren.de
① Datum	760521	
② Unterschrift	760521	
③ Unterschrift	760521	
④ Unterschrift	760521	
⑤ Unterschrift	760521	

Handelsrumpf		 Ludewig AUTOMAUS GmbH Carlstr. 1 51073 Delphien Tel. 0 51 87 87 09 Fax 0 51 87 18 59 www.frs-ludewig-ostgren.de
① Datum	12.5.2019	
② Unterschrift	6.7.236	
③ Unterschrift	6.7.236	
④ Unterschrift	6.7.236	
⑤ Unterschrift	6.7.236	

Handelsrumpf		 Ludewig AUTOMAUS GmbH Carlstr. 1 51073 Delphien Tel. 0 51 87 87 09 Fax 0 51 87 18 59 www.frs-ludewig-ostgren.de
① Datum	15.5.23	
② Unterschrift	76375	
③ Unterschrift	76375	
④ Unterschrift	76375	
⑤ Unterschrift	76375	

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten		Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten	
Berechnungszeit 	Ludewig AUTOMATEN Carlsruhe 1 Tel. 0 51 87-27 50 31073 Delingen Fax 0 51 87-18 50 www.tord-ludewig-delingen.de	Berechnungszeit 	LUDWIG AUTOMATEN Carlsruhe 1 Tel. 05181-2750 31073 Delingen Fax 05181-1850 www.tor-ludwig-delingen.de
12.05.20		27.5.25	
39.202		99.547	
		149.848	
Berechnungszeit 	Ludewig AUTOMATEN Carlsruhe 1 Tel. 0 51 87-27 50 31073 Delingen Fax 0 51 87-18 50 www.tord-ludewig-delingen.de	Berechnungszeit 	LUDWIG AUTOMATEN Carlsruhe 1 Tel. 05181-2750 31073 Delingen Fax 05181-1850 www.tor-ludwig-delingen.de
15.05.23			
76.376			
Zahlenkassen 	Berechnungszeit 	Berechnungszeit 	Berechnungszeit

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle

Kilometer	Fahrtenkarte
Wasser	
Ölwechsel	
Wasserpumpe	
Wasserpumpe	

Kühlerfl.	Handänderung
Wasser	
Wasserpumpe	
Wasserpumpe	

Arbeits	Handänderung
Wasser	
Wasserpumpe	
Wasserpumpe	

Wasser	72 006 20	Ludewig
Wasser	39.202	ANTICORROSION
Wasser		Carlsruhe 1 Tel. 051 87-27 00
Wasser		51073 Durlangen Fax 051 87-15 68
Wasser		www.ludewig-selbst.de
Wasser		051 87 27 00

Wasser	12.5.73	Ludewig
Wasser	76.776	ANTICORROSION
Wasser		Carlsruhe 1 Tel. 051 87-27 00
Wasser		51073 Durlangen Fax 051 87-15 68
Wasser		www.ludewig-selbst.de
Wasser		051 87 27 00

Wasser	22.5.25	Ludewig
Wasser	9347	ANTICORROSION
Wasser	143848	Carlsruhe 1 Tel. 051 87-27 00
Wasser		51073 Durlangen Fax 051 87-15 68
Wasser		www.ludewig-selbst.de
Wasser		5126

Bericht von Ablesungs-Inspektion und Wartung

① Datum <u>27.5.25</u> ② Kilometerstand <u>99507</u> ③ Ablesung Wartungsfahrer <u>5126</u> ④ Fahrzeugnummer <u>143848</u> ⑤ Kilometer-Einzelmessung ☒	 DAIMLER AG AUTOMOBILS LUDEWIG GmbH Seit 1918 2707 51177 Sulzbach zufu@da-ludwig.de web@da-ludwig.de www.fhd-ludwig-sulzbach.de ⑥ Fahrer <u></u>
--	--

⑦ Motor ☐ ⑧ Wasserpumpe ☐ ⑨ Ablesung Wartungsfahrer ☐ ⑩ Wasserpumpe ☐ ⑪ Wasserpumpe ☐ ⑫ Wasserpumpe ☐	Fahrgestellnummer
---	---

⑬ Motor ☐ ⑭ Wasserpumpe ☐ ⑮ Ablesung Wartungsfahrer ☐ ⑯ Wasserpumpe ☐ ⑰ Wasserpumpe ☐	Fahrgestellnummer
---	---



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)