



Fiat Panda Lounge

EZ 08/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 92.789km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda Lounge [DE - LimS5 1.2 8V EU6, Lounge, 2013 - 2018]		
Kategorie Van	FIN ZFA31200003897813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.789km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.434km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Verformung

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze Wagenfarbe
- Infotainment-System: UConnect Radio mit MP3-Player
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumleuchte
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckschürze Wagenfarbe | • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad |
| • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming | • USB-Schnittstelle |
| • Original Fahrzeug Farbe: NERO
PROFONDO/CATTIVO/KYALAMI/MASACCIO | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Flex-Paket 1 (5-Sitzer) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar |
| • Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.08.2017	1727	ADO00019	02	01	0051/05500	164
M1	AF		03653	-	03653	1643
2FA31200003897813			1551	-	1551	01015
FIAT				00060		
312			0119	001440		001440
PXA1A			00770	00760		
POAB			00770	00760		
			80	03750		72
			00800	0400		005
PANDA						
FCA ITALY (I)						
PE.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*195/2013W						
EURO6;W/P/C/I; M, N1 I						
BENZIN						
0001	36W0	01242				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.08.2017*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)