



Volkswagen Caddy Trendline BMT

EZ 01/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 166.569km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Trendline BMT [AT - Kb5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZDX080965	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.569km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	235 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	240 	Heckklappe	125
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)	• Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Antenne Außenspiegel links	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Armaturentafel mit Ablagefachdeckel	• Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert
• Bodenbelag hinten (Teppich)	• Bodenbelag vorn (Teppich)
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Frontscheibe Verbundglas	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel abblendbar

• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Laderaumabdeckung
• Lautsprecher (4)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic	• Radstand 2681 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung


• Anzeige für Waschwasserstand	• Einparkhilfe hinten
• Klimaanlage Climatic	• Metallic-Lackierung
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelscheinwerfer integriert
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
• Winter-Paket	• Zuheizter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)




Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Dach (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion, Riss/Bruch)