



Fiat 500L Lounge

EZ 05/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 103.990km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500L Lounge [DE - Van5 0.9 TwinAir EU6, Lounge, 2012 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN ZFA19900005044896	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.990km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 875 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	198 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	245 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	180 	Heckklappe	175 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Motor 0,9 Ltr. - 77 kW KAT |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Cinema Schwarz mit weissem Dac) | • Regen-/Lichtsensor |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitz geteilt / klappbar / verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten mit Chrom-Applikationen |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperr | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------------|---|
| • Armlehne hinten | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung vorn | • Skydome - elektr. Panoramadach mit Sonnenrollo |
| • Sonderlackierung Bicolore | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere kleine Lackbeschädigungen sichtbar



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)