



Audi A3 Sportback

EZ 05/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 62.705km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.5 TFSI EU6d-T, 35 sport, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V9KA094620	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 30.165km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Waschwasser Fehlermeldung;

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;Reparierter Unfallschaden vorne links laut Einlieferer;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Fahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- | | |
|--|---|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung | • Modellvariante COD (cylinder on demand) |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Wagenheber | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Assistenz-Paket |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling (Aluminium) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit selektiver Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad heizbar (Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)