



Volkswagen Fox Basis

EZ 03/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.744km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Fox Basis [DE - LimS3 1.2 EU4, 2006 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ5ZZA4112369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.421km	Letzter Service am 10/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Knacken, Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber Fahrerseite fährt schräg hoch

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Dachantenne
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonderlackierung Tornado-Rot uni
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










17.03.2010	0603	AAT00041	02	01	0040/04750	148
M1	AS		-	-	03828	- 1662
WZZZZ5ZZA4112369		b	-	-	1524	- 01069
VOLKSWAGEN, VW					00850	-
Sc			0139		001480	001480
SCHER			00830		00790	-
FM3310R91N114			00830		00790	-
			77		03563	72
FX			00700		0520	004
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T			
P.L.Pers.bef.b. 6 Spl.			165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine						
17/270/100/2006/96B/85						
EURO 4						
Benzin						
0001	0462	01198				
01:1:900 BIS 81 STEIG. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.03						
2010						

[illegible][illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)




Motorhaube (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)




Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)