



Audi Q3

EZ 12/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.375km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, ultra sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8UXHR051826	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.375km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.165km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	355 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	540 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	640 
Motorhaube	70 	Heckklappe	80 
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audi Drive Select	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel asphärisch, rechts	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bremsanlage mit Rekuperationssystem	• Bremsassistent
• Dachreling (Aluminium)	• Dynamik-Fahrwerk
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe 6-Gang	• Glanz-Paket
• Innenausstattung: Aluminium-Optik	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
• Radstand 2603 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Voll-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Radioempfang digital (DAB)
- Audi music interface
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe Akustikglas
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Exterieur-Paket S line
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











vom 22.01.2026, 13:37
HU-Prüfziff. 6bSHETKC 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

nächste HU fällig Januar 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugestellt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Januar 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfer
Dipl.-Ing. [Redacted]

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NW1-01-0115-63 am 22.01.2026 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	DEKRA	SBA	DEKRA	DEKRA	FBA/A	DEKRA	DEKRA
Bremsanlage	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	ll.	re.
11.	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN
Achse	275	40,0	357	58,3	53,0	137	205
200	115	44,7	16,0	137	205		

Kfz Typ: [Redacted]
Kennzeichen: [Redacted]
km-Stand: 98.165

Leistungsdatum: 30.07.2025

Rechnung

Seite 1 von 1
Rechnungsdatum: 30.07.2025
Rechnungsnummer: 19461
Kundennummer: 1365

Gemäss Ihres Auftrages berechnen wir wie folgt:

Art Nr	Anz	Artikelbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
M119	4,25 L	SW30 TOTAL INEO Motorendl	15,08	64,11 €
M93	1,00 Stck	Ölfiter+Ablasschraube/Dichting	14,47	14,47 €
M121	1,00 Stck	Innenraum-/Aktivkohlefilter	27,56	27,56 €
M128	1,00	TOTAL LAVAGE-Glace Sommerkonzentrat	2,51	2,51 €
M	4,00 L	Bremsschüssigkeit 0,25l	8,39	33,56 €
L3000	2,00	Arbeitswerte/Montagekosten/Teilebeschaffung	75,53	151,06 €
L	1,00		0,00	0,00 €
L	1,00		0,00	0,00 €
L	1,00	HU/AV 12/2025	0,00	0,00 €
M	1,00	Querenkerlagerung V, risig	0,00	0,00 €
Leistung: 151,26	Material: 142,10	Arbeits: 0,00	Summe MwStpflichtiger Positionen:	293,36 €
			zzgl. AT Steuer € 0,00	55,74 €
			Zwischensumme:	349,10 €
			Summe durchlaufender Posten:	0,00 €
			Gesamtbetrag:	349,10 €

Wir bitten Sie um Barzahlung oder mit Karte

Wir danken Ihnen für Ihre gute Fahrt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Fehlteil.



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)