



Audi A6 Avant

EZ 07/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 124.122km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d-T, sport, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF28LN097642	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.122km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling eloxiert
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 63 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

- | | |
|---|--|
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: TAIFUNGRAU | • Progressivlenkung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wagenheber | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten) | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum |
| • Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel | • Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-System) |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Kopfstützen variabel verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion S-line | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)