



Mercedes-Benz E 400 d 4Matic

EZ 02/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 106.358km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	E 400 d 4Matic [DE - Kb5 E 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	W1K2132231B039056	-	106.358km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
01/2027 / Vorhanden	Teilleder	330 PS (243 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.925 ccm	liegt vor	74.726km	01/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
02/2022	Blau	Unbekannt	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	181g/km (WLTP)		6.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Frontschürze
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckschürze
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)

- | | |
|--|---|
| • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kotflügelverbreiterung schwarz | • Kühlergrill Diamant-Optik |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Modellpflege mit Code |
| • Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT | • Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High) |
| • PRE-SAFE-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • AMG-Line Interieur | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Dachreling |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Fahrassistentz-Paket |
| • Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistentz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Lenk-Assistent | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent | • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fußmatten AMG | • Fzg. ohne Modellbezeichnung |
| • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Infotainment-Paket High-End |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff | • Innenhimmel schwarz |
| • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) | • Konnektivität-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Media-Display |
| • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz | • Multifunktions-Telefonie |
| • Night-Paket | • PRE-SAFE-System |
| • Park-Paket | • Park-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |

- | | |
|---|--|
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Vorrüstung car sharing |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













08.02.22	2222	BAJ001137	2	02	243	74200	250
M1	AC		4996		1868		
WIK21322318039056	7		1499		2015		
Mercedes-Benz							
RIES							
U223T1			181	84			
CZAA15AA			1260	2695	2695		
			1260	1435			
E 400 d 4 MATIC			76	3150	69		
Mercedes-Benz			2100	750	5		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40	R19 098Y XL			
Kombilimousine			245/40	R19 098Y XL			
715/2007*2018/1832AP							
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, NI					5/-		
Diesel					e1*2007/46*1560*25		
0002	36AP	2925			09.07.21	K	GF788881
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab							
Tag Erstzul.*Fz ist bei werkseitig montiert.AHK u.ESP							
m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.lempo 100 km/h							
gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)