



Nissan Juke N-Connecta

EZ 01/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 99.926km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Juke N-Connecta [DE - SUV5 1.6 EU6, N-Connecta 4x2, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFBAF15U7308322	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.926km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 117 PS (86 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.867km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dynamic-Control-System (Fahrprofilauswahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar

• Interieur-Paket	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Mittelkonsole Metallic-Lackierung
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 86 kW 16V KAT
• Navigationssystem	• Nebelscheinwerfer integriert
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: YELLOW
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2530 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem intelligent key	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Premium	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
• Türgriffe innen verchromt	• Türverkleidung Stoff
• USB-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


• Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Nissan Safety-Shield-Paket 360°
• Panorama-Glasdach	• Technology-Paket
• Xenon-Scheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Wartungsschweisse Ouillances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsschweisse Ouillances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Schmierölwechsel, Manutenzione dell'olio motore	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Motorölwechsel, Schmierölwechsel, Manutenzione dell'olio motore
<i>26.30</i> (Anzahl der Stunden, pour heures, ore, ore, ore, ore) ☐ Fahrplaster- und Karosseriewerkung, Entrostet, Öl ablassen et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria	(Anzahl der Stunden, pour heures, ore, ore, ore, ore) ☐ Fahrplaster- und Karosseriewerkung, Entrostet, Öl ablassen et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
☐ Klima-Wartung, Erhitzen der Klimaanlage, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione	☐ Klima-Wartung, Erhitzen der Klimaanlage, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
☐ Kraftstoffgeigt, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Brennstoffgeigt, Liquide de frein, Liquide de frein	☐ Kraftstoffgeigt, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Brennstoffgeigt, Liquide de frein, Liquide de frein
☐ Kältemittel, Courant d'extinction, Courant d'extinction ☐ Zylinderöl, Courant de distribution, Courant de distribution	☐ Kältemittel, Courant d'extinction, Courant d'extinction ☐ Zylinderöl, Courant de distribution, Courant de distribution
☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtre air ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtre antipollens	☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtre air ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtre antipollens
☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtre carburante	☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtre carburante
KURZ & SCHMID Burgstr. 32 85604 Zorneding Tel. 0 89 68 2 02 12 <i>10.01.018</i> Datum/Date/Date <i>27.867</i> Nr. <i>50000</i> Der nicht-freie Wartungsschein ist zu beachten und einzuhalten. Il presente servizio deve essere rispettato e osservato. Questo documento deve essere rispettato e osservato.	KURZ & SCHMID Burgstr. 32 85604 Zorneding Tel. 0 89 68 2 02 12 <i>10.01.018</i> Datum/Date/Date <i>27.867</i> Nr. <i>50000</i> Der nicht-freie Wartungsschein ist zu beachten und einzuhalten. Il presente servizio deve essere rispettato e osservato. Questo documento deve essere rispettato e osservato.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)