



Toyota Yaris Basis

EZ 07/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 132.975km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Basis [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU4, 2009 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKG96330A294456	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.975km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.154km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Check durchgeführt Kundenstand: 76736 Datum: 23.8.2018 STEFAN KOTTER QUALITYSERVICE Auto-Comp. Teile & Care A-Z-LEIHE 73 33225 Laubach Tel. 024 330-14431 Fax: 024 330-14431 ☒ Fitnesscheck ☒ Motoröl und Ölfilter ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundenstand: Datum: ☐ Fitnesscheck ☐ Motoröl und Ölfilter ☐ Servicecheck
Check durchgeführt Kundenstand: 107356 Datum: 29.7.2018 STEFAN KOTTER QUALITYSERVICE Auto-Comp. Teile & Care A-Z-LEIHE 73 33225 Laubach Tel. 024 330-14431 Fax: 024 330-14431 ☒ Fitnesscheck ☒ Motoröl und Ölfilter ☒ Servicecheck	Check durchgeführt Kundenstand: 11766 Datum: 04.05.18 STEFAN KOTTER QUALITYSERVICE Auto-Comp. Teile & Care A-Z-LEIHE 73 33225 Laubach Tel. 024 330-14431 Fax: 024 330-14431 ☒ Fitnesscheck ☒ Motoröl und Ölfilter ☒ Servicecheck
Check durchgeführt Kundenstand: Datum: ☐ Fitnesscheck ☐ Motoröl und Ölfilter ☐ Servicecheck	Check durchgeführt Kundenstand: Datum: ☐ Fitnesscheck ☐ Motoröl und Ölfilter ☐ Servicecheck



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)