

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Kundendaten


Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell				
	Audi		A3 Sportback 30 TFSI advanc..		30 1.0 TFSI EU6d, MHEV advanced,..				
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WAUZZZGY7RA003558		Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	0588/BUB		
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		25.07.2023	2	2	81 kW	3	999	07/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		A+		115-129 (WLTP)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	22.000 km		23.724 km		23.953 km		nein	01/01	1 km
Farbe			Lackierung		Reimport		nächster KD am	nächster KD (km)	
Navarrablau Metallic			metallic		nein		k. A.	21.900 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital		Elsa-Abfrage nicht möglich							
Polster		Polsterfarbe		Getriebe			Schadstoffk.		
Stoff Routine		schwarz silber-schwarz		Getriebe 7-Gang - Dop..			Euro6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		ja							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel konvex, rechts Dachkantenspoiler Fahrassistent-System: Ausweich-Assistent Frontscheibe Wärmeschutzverglasung Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffe.. Kombiinstrument digital Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Mild-Hybrid 81 kW (Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TF.. Nichtraucher-Paket Radioempfang digital (DAB) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Servolenkung elektronisch gesteuert Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Außenspiegel Wagenfarbe Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage Funkschlüssel Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Karosserie: 4-türig Kopf-Airbag-System (Sideguard) Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Mild-Hybrid-Technologie Otto-Partikelfilter (OPF) Reifen-Reparaturkit Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Universal-Schnittstelle Bluetooth	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Dachhimmel Stoff Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistent-System: Spurverlassenswarnu.. Fußmatten Velours Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile.. Kindersicherung elektr. betätigt Kopfstützen hinten (3-fach) Licht- und Regensensor Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Parkbremse elektro-mechanisch Reifendruck-Kontrollsystem Seitenairbag vorn Standard-Fahrwerk Stoßfänger Ausführung: advanced Wegfahrsperre (elektronisch)
Bemerkung	Sonderausstattung:		
	Ambiente-Beleuchtung Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache.. Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Innenspiegel mit Abblendautomatik Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio.. Mittelarmlehne vorn mit Fach Sitzheizung vorn Stahlfelgen 6,5x16	Audi Smartphone Interface Dachreling (Aluminium) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. LM-Felgen 8x17 (5-Parallelspeichen) Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) Sound-System DSP / Audi Sound-System USB-Schnittstelle für Fondpassagiere	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Einparkhilfe hinten (APS) Glanz-Paket Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen Metallic-Lackierung Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routi.. Sportsitze vorn
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 19.06.2026 - Gültig bis 23953 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne/Kotflügel VR: Rep.Schaden Rep.Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1				
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackier.. Lackzustand - Lackiervorbereitung Schwellerverkleidung rechts - Instands. und lackieren Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. Nachlackiert
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Inspektion - HU/AU	
Zwischensumme	
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
HU-Bescheinigung fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	
Zwischensumme	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: D

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225 45 R17 91Y	4,00 mm (Nexen)	4,00 mm (Nexen)
	Reifen hinten	HL	HR
	225 45 R17 91Y	4,00 mm (Nexen)	4,00 mm (Nexen)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen:

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne/Kotflügel VR: Rep.Schaden Rep.Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 22.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer