



## Audi A4 Avant

EZ 06/2023 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |  
Automatikgetriebe | 78.584km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 63\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                          |                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI quattro EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023] |                                                                |                                                  |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WAUZZZF42PA053635                                                                                 | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>78.584km              |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                     | Leistung<br>204 PS (150 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                        | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                                  |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                   | Letzter Service<br>58.798km                                    | Letzter Service am<br>07/2025                    |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>5                                                                                               | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                |
| EZ<br>06/2023                                        | Farbe<br>Grau                                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                                  |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                            | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                                  |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                          | CO2-Emissionen<br>148g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>6.1l/100km (WLTP)         |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

### 2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 125                      |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 115                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Allradkupplung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket

- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audi music interface



## Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Glanz-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag hinten
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- Head-up-Display
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination
- Sportsitze vorn
- Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos












[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)