



Audi A3 Sportback

EZ 07/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 160.546km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Ambition, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P1CA001138	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.546km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.485km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Hinten links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: Ambition	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außentemperaturanzeige
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrer-Informationssystem (FIS)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lenkgetriebe - Generation II
• Leuchtweitenregelung	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI	• Nebelscheinwerfer integriert
• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Aktiv-Lautsprecher | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling (Aluminium) | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket Plus | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht-Paket | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech. |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Tagfahrlicht |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)