



Skoda Octavia

EZ 10/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 192.871km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia		
Kategorie Kombi	FIN TMBLJ0NX8PY030911	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.871km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.865km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera

• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Licht- und Regensensor	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Notrufsystem
• Parkbremse elektronisch	• Phonebox
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	• Service-System: Remote Services
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen	• Tagfahrlicht LED
• Türen mit Warnleuchte	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go	• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Reise	• Infotainment-Paket Columbus Plus
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag hinten

• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitze vorn ErgoActive, elektr. verstellbar (inkl. Massagefunktion, ausziehbarer Beinauflage)
• Zusatzheizung (Standheizung)	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistenz-Paket: Traveller	• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Mobile Online Dienste	• Head-up-Display
• Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder (Mittelbahnen perforiert)
• Sitzbelüftung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













17.10.2022	8004	AVH00489 4	2	2	110/3000	222
M1	AC		4689		1829	
TMBL J0N8PY030911	6		1478		-1597	
SKODA						
NX				80		
ACDTTCX1			140	2190	2190	
NAD7AD7GC0024BIML6D1B1A			1100	1130		
			1100	1130		
			73	3150	54	
			2000	750	5	
OCTAVIA						
SKODA (CZ)			225/45 R18 91Y			
Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R18 91Y			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6 WLTP AP, P1/C1, M, M1						
Diesel						
0002	36AP	1988				
7.278.21488	8. ANHÄNGEBETRIEB*TECH. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMB					
NATION: 4198KG*MM. AHK LT. EGT6*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

12.10.2022

22474 Cooperativ
Zulassung
Kilometer

1988

0002

715/2007*2018/1832AP

EURO6 WLTP AP, P1/C1, M, M1

Diesel

0002

36AP

1988

7.278.21488

8. ANHÄNGEBETRIEB*TECH. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMB

NATION: 4198KG*MM. AHK LT. EGT6*

Kundenkennzeichen: 4.28.6.32.0.21

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU: Oktober 2027

Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde:
es bestehen keine Beanstandungen gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeklebt.
Das Fahrzeug ist im öffentlichen Straßenverkehr zur Teilnahme an Hauptuntersuchung § 29 StVZO zugelassen.

Die Untersuchung wurde durchgeführt bei Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es besteht kein Mangel.
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwert:	Bremsenwert (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil (%)	Anteil MIN (%)
Bremsenwert (Werte in daN)	241	233	474	271	21,37	77,9	51	
Bremsenwert (Werte in daN)	244	242	486	362	22,1	77,9	19	
Feststellbremse z. Achse	124	62	186					

Das Inspektionsergebnis ist im Umweltverhaltensprotokoll (UVP) festgehalten.

Rechnung:

	Netto	Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	53,19 €	63,30 €
Umsatzsteuer		10,11 €
Gesamt	63,30 €	73,41 €

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem
HLI & Luftschleim
UStG Nr. 1 DE 17565595

Leistungsdatum: 07.10.2025

Gesamt: 132,77 €

150,00 €

UStG (19%) 25,23 €

1. Hauptuntersuchung des Fahrzeuges

2. Technische Daten

3. Technische Daten

4. Technische Daten

5. Technische Daten

6. Technische Daten

7. Technische Daten

8. Technische Daten

9. Technische Daten

10. Technische Daten

11. Technische Daten

12. Technische Daten

13. Technische Daten

14. Technische Daten

15. Technische Daten

16. Technische Daten

17. Technische Daten

18. Technische Daten

19. Technische Daten

20. Technische Daten

21. Technische Daten

22. Technische Daten

23. Technische Daten

24. Technische Daten

25. Technische Daten

26. Technische Daten

27. Technische Daten

28. Technische Daten

29. Technische Daten

30. Technische Daten

31. Technische Daten

32. Technische Daten

33. Technische Daten

34. Technische Daten

35. Technische Daten

36. Technische Daten

37. Technische Daten

38. Technische Daten

39. Technische Daten

40. Technische Daten

41. Technische Daten

42. Technische Daten

43. Technische Daten

44. Technische Daten

45. Technische Daten

46. Technische Daten

47. Technische Daten

48. Technische Daten

49. Technische Daten

50. Technische Daten

51. Technische Daten

52. Technische Daten

53. Technische Daten

54. Technische Daten

55. Technische Daten

56. Technische Daten

57. Technische Daten

58. Technische Daten

59. Technische Daten

60. Technische Daten

61. Technische Daten

62. Technische Daten

63. Technische Daten

64. Technische Daten

65. Technische Daten

66. Technische Daten

67. Technische Daten

68. Technische Daten

69. Technische Daten

70. Technische Daten

71. Technische Daten

72. Technische Daten

73. Technische Daten

74. Technische Daten

75. Technische Daten

76. Technische Daten

77. Technische Daten

78. Technische Daten

79. Technische Daten

80. Technische Daten

81. Technische Daten

82. Technische Daten

83. Technische Daten

84. Technische Daten

85. Technische Daten

86. Technische Daten

87. Technische Daten

88. Technische Daten

89. Technische Daten

90. Technische Daten

91. Technische Daten

92. Technische Daten

93. Technische Daten

94. Technische Daten

95. Technische Daten

96. Technische Daten

97. Technische Daten

98. Technische Daten

99. Technische Daten

100. Technische Daten

1. Hauptuntersuchung des Fahrzeuges

2. Technische Daten

3. Technische Daten

4. Technische Daten

5. Technische Daten

6. Technische Daten

7. Technische Daten

8. Technische Daten

9. Technische Daten

10. Technische Daten

11. Technische Daten

12. Technische Daten

13. Technische Daten

14. Technische Daten

15. Technische Daten

16. Technische Daten

17. Technische Daten

18. Technische Daten

19. Technische Daten

20. Technische Daten

21. Technische Daten

22. Technische Daten

23. Technische Daten

24. Technische Daten

25. Technische Daten

26. Technische Daten

27. Technische Daten

28. Technische Daten

29. Technische Daten

30. Technische Daten

31. Technische Daten

32. Technische Daten

33. Technische Daten

34. Technische Daten

35. Technische Daten

36. Technische Daten

37. Technische Daten

38. Technische Daten

39. Technische Daten

40. Technische Daten

41. Technische Daten

42. Technische Daten

43. Technische Daten

44. Technische Daten

45. Technische Daten

46. Technische Daten

47. Technische Daten

48. Technische Daten

49. Technische Daten

50. Technische Daten

51. Technische Daten

52. Technische Daten

53. Technische Daten

54. Technische Daten

55. Technische Daten

56. Technische Daten

57. Technische Daten

58. Technische Daten

59. Technische Daten

60. Technische Daten

61. Technische Daten

62. Technische Daten

63. Technische Daten

64. Technische Daten

65. Technische Daten

66. Technische Daten

67. Technische Daten

68. Technische Daten

69. Technische Daten

70. Technische Daten

71. Technische Daten

72. Technische Daten

73. Technische Daten

74. Technische Daten

75. Technische Daten

76. Technische Daten

77. Technische Daten

78. Technische Daten

79. Technische Daten

80. Technische Daten

81. Technische Daten

82. Technische Daten

83. Technische Daten

84. Technische Daten

85. Technische Daten

86. Technische Daten

87. Technische Daten

88. Technische Daten

89. Technische Daten

90. Technische Daten

91. Technische Daten

92. Technische Daten

93. Technische Daten

94. Technische Daten

95. Technische Daten

96. Technische Daten

97. Technische Daten

98. Technische Daten

99. Technische Daten

100. Technische Daten

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2025-11-05
Laufleistung	183858 km
Auftragsnummer	174643
Werkbank: 214.347.228	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Dieselekräftstofffilter ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service	
Datum	2025-07-08
Laufleistung	151462 km
Auftragsnummer	2025010574
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Steuergerät f. Datenbus
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)