



Kia Sorento Platinum 4WD

EZ 01/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 45.285km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sorento Platinum 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi EU6d, 4WD Platinum, 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNARH81BHN5129036	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 45.285km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 201 PS (148 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.151 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.700km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt.

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	118
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)

• Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Fußmatten
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	• Heckklappenöffnung elektr.
• Heckleuchten LED	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kamerasystem Around View
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kombiinstrument digital	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten
• Kühlergrill Klavierlack	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Kunstleder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach	• Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
• Motor 2,2 Ltr. - 148 kW CRDi KAT	• Nebelscheinwerfer LED
• Niveauregulierung der Hinterachse	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Radstand 2815 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Smart-Key	• Seitenairbag
• Seitenscheiben Solar-Reflect	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelüftung vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Sound-System Bose	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen verchromt	• Unterfahrschutz hinten
• Unterfahrschutz vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Monitor für Totwinkel-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Luftausströmer im Fond mitte	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• 12 Lautsprecher	• Original Fahrzeug Farbe: AURORA BLACK



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |
| • Innenraumbeleuchtung LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Service-Nachweis

Der Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #2	Datum: <u>28.11.2022</u>										
km-Stand:	<u>35700</u>										
Reparatur-/Auftragsnummer	<u>LS137</u>										
Durchführende Werkstatt	<u>2942</u>										
Durchgeführter Service	<u>60000</u> km <u>90</u> Monate										
Leistungen durchgeführt:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ja</td> <td style="width: 50%;">nein</td> </tr> <tr> <td>☒ Ölwechsel mit Filter</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒ Bremsflüssigkeit</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Kühlfüssigkeit</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐ Zahnriemen mit Spannrolle</td> <td>☒</td> </tr> </table>	ja	nein	☒ Ölwechsel mit Filter	☐	☒ Bremsflüssigkeit	☐	☐ Kühlfüssigkeit	☒	☐ Zahnriemen mit Spannrolle	☒
ja	nein										
☒ Ölwechsel mit Filter	☐										
☒ Bremsflüssigkeit	☐										
☐ Kühlfüssigkeit	☒										
☐ Zahnriemen mit Spannrolle	☒										

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Orth - Automobile GmbH
 Rudolfstraße 8
 65510 Idstein
2942

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: 28.11.2022 oder bei: 65700 km-Stand

Karosserie-Inspektion nur ausführen bei Unfallge- oder Schaden
 Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenliste:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

A collection of items is laid out on a black leather car seat. On the left is a white KIA warranty booklet titled 'Garanzia 3 anni/100.000 km'. In the center is a black leather pouch with a silver KIA logo and 'The Power Of Design' text. To the right is a white KIA Sorento box and a black KIA keychain with two keys.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)