



Renault Megane Intens

EZ 03/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 93.462km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 30***

Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Intens [DE - Kb5 1.2 TCe 130 Energy EU6, Grandtour Intens, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00059797286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.462km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.797km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende verchromt
- Außentemperaturanzeige
- City-Paket
- Easy-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Family-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Luftdüsen im Fond |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Modularitäts-Paket |
| • Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy | • Nebelscheinwerfer |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Safety-Paket |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Velours / Leder | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tachometeranzeige (Instrumente) digital |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audiosystem 3D Sound by Arkamys | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle | • Navigationssystem |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Einparkhilfe hinten |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | • Parkbremse elektrisch |
| • Sitzheizung vorn | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe | • Licht- und Regensensor |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Touchscreen (8,7 Zoll) |
| • Tachometeranzeige (Instrumente) digital | • Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle |
| • Navigationssystem | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.03.2018	3333	BFR000539	2	1	97/5500	1
M1		AC			4626-4626	1814-1814
VF1RFB00059797286			7		1441-1448	1376-1484
RENAULT					75	
RFB			120		1871	1871
KF2			1010		1060	
MR66SA010000			1010		1060	
			70		3750	70
MEGANE			1700		685	
RENAULT (F)			205/55 R16 (91)H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 (91)H			
Kombimousine						
715/2007*2016/646W/EG			Blau/Blau		5/5	
EURO6;W;P/C; M, N1 I			e2*2007/46*0546*09			
Benzin			12.12.2017		K	EX529643
0001		36W0	1197			
www.AHK IL EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:						
3271kg*Datum zur Emissionsklasse: 15.03.2018*						




VORANZEIGE (3/6)

VIN: _____

Datum: 23.03.2019	Km-Stand: 81420	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertstoffe
Art der Arbeit: Wartung	Stempel CARUNION CarUnion GmbH Wagenfeldstr. 15 • 30519 Hannover Tel. 0511 944710 • karunion@carunion.de		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 23.03.2019	Km-Stand: 81420	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertstoffe
Art der Arbeit: Wartung	Stempel CARUNION CarUnion GmbH Wagenfeldstr. 15 • 30519 Hannover Tel. 0511 944710 • karunion@carunion.de		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertstoffe
Art der Arbeit: Wartung	Stempel CARUNION		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			

6.14



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)