



Citroen C1 Shine

EZ 12/2018 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 42.388km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C1 Shine [DE - LimS5 1.0 VTi EU6, Shine, 2018 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7PSCFBDJR694265	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.388km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.596km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW VTi
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC LIPIZAN
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Elektro-Paket
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Faltdach elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sonderlackierung Lipizan-Weiß

- Tagfahrlicht LED

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad

- Connecting-Box

- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay

- Rückfahrkamera

- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher

- Freisprecheinrichtung Bluetooth

- Radioempfang digital (DAB)

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)