



Renault Kadjar Bose Edition

EZ 10/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 143.016km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Bose Edition [DE - SUV5 1.6 TCe 165 EU6, Bose Edition ENERGY, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00X58592310	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.016km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.618 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.554km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Kerben

Vorne rechts



(5 mm)

Kerben

Hinten links



(5 mm)

Kerben

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling verchromt
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- City-Paket
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Modularitäts-Paket	• Motor 1,6 Ltr. - 120 kW TCE Energy
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2646 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Safety-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Licht- und Regensensor
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Radioempfang digital (DAB)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Unterfahrschutz hinten	



Sonderausstattung



• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Leder-Paket
• Metallic-Lackierung	• Safety Plus-Paket
• Winter-Paket	• Sitzheizung vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












26.10.2017	3333	BGY000085	2	01	120/5600	205
M1	AC		4449		1836	
VF1RFE00X58592310	2		1598-1604		1465-1524	
RENAULT				00075		
RFE			139	1934	1934	
HF2			1030	980		
MH6ABH005000			1030	980		
			075	3750	069	
KADJAR			1800	730		
RENAULT (F)				215/60 R17 (96)H		
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/60 R17 (96)H		
KombiLimousine						
715/2007*2016/646W/EG						3/3
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1				82*2007/46*0475*08		
Benzin				20.06.17	K	EV593865
0001	36W0	1618				



12/12			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			
2101			
2102			
2103			
2104			
2105			
2106			

[illegible][illegible]

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN			
Datum: 23.12.2004 Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Rechnung Nr.: 500149	Autohaus Wahl GmbH Lindeburg Str. 120 21423 Wismar Tel. 0471/88 999-0 Fax 0471/88 999-18	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	Stempel Rechnung Nr.: 500149	Autohaus Wahl GmbH Lindeburg Str. 120 21423 Wismar Tel. 0471/88 999-0 Fax 0471/88 999-18	
Datum: 23.12.2004 Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Rechnung Nr.: 500149	Autohaus Wahl GmbH Lindeburg Str. 120 21423 Wismar Tel. 0471/88 999-0 Fax 0471/88 999-18	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	Stempel Rechnung Nr.: 500149	Autohaus Wahl GmbH Lindeburg Str. 120 21423 Wismar Tel. 0471/88 999-0 Fax 0471/88 999-18	
Datum: 23.12.2004 Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Rechnung Nr.: 500149	Autohaus Wahl GmbH Lindeburg Str. 120 21423 Wismar Tel. 0471/88 999-0 Fax 0471/88 999-18	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	Stempel Rechnung Nr.: 500149	Autohaus Wahl GmbH Lindeburg Str. 120 21423 Wismar Tel. 0471/88 999-0 Fax 0471/88 999-18	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrradtür (Lackschaden)



Fahrradtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)