



Opel Corsa Edition

EZ 07/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 41.062km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 EU6d, Edition, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHMHDP4119219	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 41.062km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.831km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	128
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edition
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kraftstofftank 40 Ltr.
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











20.07.2023	1889	ABTD0177 X	2	1	55/5750	174
M1	AB		4055		1745	
VVKUPHMHDP4119219	5		1430 1435		1055 1200	
OPEL				55		
U			119	1550		1550
P			782	870		
HMHD-X1B400			782	870		
			74	3750		68
CORSA			500	500	S	
PSA AUTOMOBILES (F)			195/55R16 87H			
Fe.1 Pers bef b. 8 Sol.			195/55R16 87H			
Schraghecklimousine						
715/2007* 2018/1832AP			grau/		71	
EURO6 WLTP AP PI/Ci M N11			e2*2007/46*0639*25			
Benzin			11.04.2023		K	GS844137
0001	35AP	1199				
WW.AHK IT.EGTG*						



6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 06.06.25 km: 27831

Motoröl: 0470
Qualität: W-
Viskosität: W-
Frostschutzmittel, Kühlmittel: °C

Ja ☐ Nein ☐

- ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ Pollenfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel
- ☐ Ionenfilterelement
- ☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift der Werkstatt

Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.06.25 km: 11501

Motoröl: 0470
Qualität: W-
Viskosität: W-
Frostschutzmittel, Kühlmittel: °C

Ja ☐ Nein ☐

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ Pollenfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel
- ☐ Ionenfilterelement
- ☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift der Werkstatt

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Im Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung angegebenen Wartungsintervallen.

lassige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie der Betriebsanleitung oder der gehändigten Wartungsübersicht.

LIEBMAN HALVES
Kfz-Service
Untere Sandstr. 31500 KAHNIG
Telefon 030 777003



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)