



Mini undefined One D

EZ 01/2017 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 168.433km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung undefined One D [DE - LimS3 One D EU6, One D, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXN110703B50836	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.433km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.485km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 92g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel schwarz
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW 12V Turbodiesel

- | | |
|---|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 4-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Armauflage vorn | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Ausstattungs-Paket: Salt | • Blinkleuchten Weiß |
| • Dachhimmel Anthrazit | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Klimaanlage | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic |
| • Sonnenschutzverglasung | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Licht-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Leseleuchten vorn | • Ablage-Paket |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Bordcomputer |
| • Fußmatten Velours | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Frontscheibe heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Porös



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Porös



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)