



BMW xDrive 30 d

EZ 11/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 179.336km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 30 d [AT - SUV5 xDrive 30d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS410800C29731	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.336km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.054km	Letzter Service am 05/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	190 	Heckklappe	200 
Dach	340 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappe zweiteilig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch

- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Radstand 2933 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten hinten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alarmanlage
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Adaptives Kurvenlicht
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Innen- und Neigungsmelder
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)

- | | |
|---|--|
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Ski-/Snowboardtasche |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem) |
| • Surround-Kamerasystem (Surround View) | • Tagfahrlicht |
| • Österreich-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Handwritten document with multiple sections, including a table with columns for 'Fahrer', 'Fahrzeug', and 'Fahrzeugnummer'. The document appears to be a registration or identification form for a vehicle.

Handwritten document with multiple sections, including a table with columns for 'Fahrer', 'Fahrzeug', and 'Fahrzeugnummer'. The document appears to be a registration or identification form for a vehicle.

Handwritten document with multiple sections, including a table with columns for 'Fahrer', 'Fahrzeug', and 'Fahrzeugnummer'. The document appears to be a registration or identification form for a vehicle.

Handwritten document with multiple sections, including a table with columns for 'Fahrer', 'Fahrzeug', and 'Fahrzeugnummer'. The document appears to be a registration or identification form for a vehicle.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)