



Renault Twingo Experience

EZ 07/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 24.770km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 58***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Experience [DE - LimS5 1.0 SCe 70 EU6, Experience, 2016 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AHB40D55819179	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.770km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW S Ce
- Radzierkappen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen integriert
- R&GO-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth) |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|--|
| • Klimaanlage | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Look-Paket schwarz (innen) | • Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)