



Fiat Panda 4x4

EZ 11/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 120.371km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda 4x4 [AT - LimS5 0.9 TwinAir EU6, 4x4, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA31200003554303	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.371km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 875 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.527km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Weiss)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schwellerverbreiterung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrwerk erhöht
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie: 5-türig
- Kotflügelverbreiterung
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Dachreling
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kofferraumleuchte
- Pastell-Lackierung Weiß
- Reserverad als Notrad
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Kopfstütze hinten mitte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Seitenschutzleisten
- Türgriffe außen Wagenfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)