



## Skoda Octavia Style iV

EZ 11/2022 | Kombi | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 24.294km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 44\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 22.04.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                             |                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Octavia Style iV [DE - Kb5 1.4 TSI iV EU6d, Style iV OPF (EURO 6d), 2020 - 2022] |                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>TMBJW8NX0PY035866                                                                                    | Kennzeichen<br>-                               | Laufleistung laut Tacho<br>24.294km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                            | Leistung<br>150 PS (110 KW)                    | Kraftstoff<br>Benzin-Hybrid              |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Noch kein Service fällig |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                      | Letzter Service<br>-                           | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>5                                                                                                  | Türen<br>4/5                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>11/2022                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                             | CO2-Emissionen<br>30g/km (NEFZ)                | Kraftstoffverbrauch<br>1.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Prüfung nicht möglich; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Lenkung                     | Prüfung nicht möglich; |
| Batterie                    | Prüfung nicht möglich; |
| Klimaanlage                 | Prüfung nicht möglich; |
| Differential                | Prüfung nicht möglich; |

### Sonstige technische Mängel

Fahrzeug konnte trotz Booster nicht gestartet werden somit keine technischen Prüfungen möglich

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fahrzeug konnte trotz Booster nicht gestartet werden somit keine technischen Prüfungen möglich

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung    | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk    | Prüfung nicht möglich; |



## Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)

|                                                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Mittelarmlehne hinten                                    | • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC                                         |
| • Parkbremse elektronisch                                  | • Phonebox                                                                                 |
| • Radioempfang digital (DAB+)                              | • Reifen-Reparaturkit                                                                      |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                     | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                                               |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                         | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                                        |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz              | • Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)                                              |
| • Sprachsteuerung für Infotainment-System                  | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                                             |
| • Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen                  | • Türen mit Warnleuchte                                                                    |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten                   | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite                                  |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                          | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                               |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links                 | • Dachreling eloxiert                                                                      |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten                    | • Licht- und Regensensor                                                                   |
| • Verglasung getönt                                        | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                                                        |
| • Mittelarmlehne vorn                                      | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                                                           |
| • Sitzheizung vorn                                         | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum                                                             |
| • Bordcomputer                                             | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth                                                   |
| • Notrufsystem                                             | • Service-System: Remote Services                                                          |
| • SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)               | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)                                                   |
| • Wireless SmartLink                                       | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                                        |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                            | • Anti-Blockier-System (ABS)                                                               |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                           | • Bremsassistent                                                                           |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                             | • Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)                                                   |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                     | • Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) |
| • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistent-System: Fahrprofilauswahl                                                  |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)   | • Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent                          |
| • Frontkamera                                              | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz                                         |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz              | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                                                          |
| • Knieairbag Fahrerseite                                   | • Kopf-Airbag-System                                                                       |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)               | • Reifendruck-Kontrollsystem                                                               |
| • Schließ-/Startsystem Kessy                               | • Seitenairbag vorn                                                                        |
| • Start/Stop-Anlage                                        | • Wegfahrsperre                                                                            |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go               | • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)                                                    |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht              | • Tagfahrlicht LED                                                                         |
| • Otto-Partikelfilter (OPF)                                | • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG                                            |
| • Servolenkung                                             |                                                                                            |



## Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Ambiente-Beleuchtung LED

|                                                                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Reise Plus                                                                | • Fahrassistenz-Paket: Traveller                                                             |
| • Funkschlüssel (3) klappbar                                                                    | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                                               |
| • Halterung Multimedia-Geräte                                                                   | • Infotainment-Paket Columbus Plus                                                           |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz                                            | • Kindersicherung elektr. betätigt                                                           |
| • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)                                                          | • Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)             |
| • Leuchtweitenregelung automatisch                                                              | • Licht- und Sicht-Paket                                                                     |
| • Mobile Online Dienste                                                                         | • Netzprogramm im Kofferraum                                                                 |
| • Sitze vorn ErgoComfort, manuell verstellbar (inkl. Massagefunktion, ausziehbarer Beinauflage) | • Sound-System Canton                                                                        |
| • Tablet-Halterung                                                                              | • Transport-Paket                                                                            |
| • Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)                                | • Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel                                              |
| • Perleffekt-Lackierung                                                                         | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                                        |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)                                    | • Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                         |
| • Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen                                          | • Head-up-Display                                                                            |
| • Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent                                               | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung     | • Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)                |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl                                                       | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                                  |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                                                | • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)                                                    |
| • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)                                                         | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht                                                |
| • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht                                                        | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)                                       |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)                                        |                                                                                              |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos



























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)





Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)





Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)





Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)





Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)