



Audi A6 Avant

EZ 06/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 203.257km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.8 FSI EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F98N010697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.257km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 209 PS (154 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.773 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.187km	Letzter Service am 08/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 209g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	35 	Kotflügel vorne rechts	50 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	40 	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,8 Ltr. - 154 kW V6 24V FSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Business-Paket | • CD-Wechsler im Handschuhfach |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Kraftstofftank: 80 Ltr. | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Navigationssystem mit DVD | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze |
| • Tagfahrlicht | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









22 Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Service-Nachweise Audi LongLife Service ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion
Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen	Zusatzarbeiten ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halbox Öl ☐ S tronic Öl und Filter ☐ Zahnriemen

km Stand: 61.224 **100% ORIGINAL**
 Rechnungsnummer: 2542276
 Anzeile Service: 9.1000
 max. km: 9.1000
 Jähr. T. Schlimmer
 Bismarckstr. 22
 49424 Scharnhorst
 Tel.: 0445-4479 11 06
 Fax: 0445-4479 11 06

km Stand: 61.224
 Rechnungsnummer: 2542276
 Anzeile Service: 9.1000
 max. km: 9.1000
 Jähr. T. Schlimmer
 Bismarckstr. 22
 49424 Scharnhorst
 Tel.: 0445-4479 11 06
 Fax: 0445-4479 11 06

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion	Service-Nachweise Audi LongLife Service ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion
Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	Audi Inspektions Service ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen	Zusatzarbeiten ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halbox Öl ☐ S tronic Öl und Filter ☐ Zahnriemen

km Stand: 61.224 **100% ORIGINAL**
 Rechnungsnummer: 2542276
 Anzeile Service: 9.1000
 max. km: 9.1000
 Jähr. T. Schlimmer
 Bismarckstr. 22
 49424 Scharnhorst
 Tel.: 0445-4479 11 06
 Fax: 0445-4479 11 06

km Stand: 61.224
 Rechnungsnummer: 2542276
 Anzeile Service: 9.1000
 max. km: 9.1000
 Jähr. T. Schlimmer
 Bismarckstr. 22
 49424 Scharnhorst
 Tel.: 0445-4479 11 06
 Fax: 0445-4479 11 06

Gewährleistungsnachweis

Volkswagen AG
KD-Werkstatt
 Datum der Auslieferung: 04.07.07
 Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Fahrzeugkennzeichen
 ① Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
 ② Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr
 ③ Motor- und Getriebekennbuchstaben
 ④ Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.
 ⑤ Verbrauchers-Nr.
 ⑥ Verbrauchsverteilung: innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km); CO₂-Emission (g/km)

WAZZE 4F 8N010697
4F5 0TC
 AG Avant 164 kW 2.8 V6 16V
 BDK L29Y/L29Y (H14) 1700/100
 F0A 00G 4UE 5AD 55L 873
 1KD J0Z 1LO 100
 3FA 5TD 784 484
 F0A 80R 001 01V 80F
 T44 3NZ 0ED 02A 124 163
 1XW 003 004 025 050
 7Q2 CSP 7K0 343 201
 3L3 SAB 4K0 3V0 484 507
 1SA Q10 400
 873 13.0 6.4 0.9 249.20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)