



Audi A6 Limousine

EZ 10/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 250.164km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TDI EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4G0EN200361	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.164km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	140	Heckklappe	200 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Audi Drive Select	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel asphärisch, rechts
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Bremsanlage mit Rekuperationssystem
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
• Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Gepäcknetz an Vordersitzlehne
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Glanz-Paket
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kraftstofftank: 75 Ltr.	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten mit Fach

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 24V TDI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Außenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion | • Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Perleffekt-Lackierung |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)