

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen**Fahrgestellnummer** VF1RFE00459505589

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch

Nohra

Halter:

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Kadjar 1.2 TCe 130 Collection ENERGY
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	17.01.2018
FIN	VF1RFE00459505589	Laufleistung	62.250 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	BLAU COSMOS
Hubraum	1.197 / cm ³	Leistung	96 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	unbekannt	KBA-Nummer	3333 / BDW

Bereifung

	<i>Reifenbezeichnung</i>	<i>Hersteller / Typ</i>	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>DOT</i>
Vorne links	215/60 R 17 96 V	Maxxis Premitra Allseason	A / O	5 mm	
Vorne rechts	215/60 R 17 96 V	Maxxis Premitra Allseason	A / O	5 mm	
Hinten links	215/60 R 17 96 V	Maxxis Premitra Allseason	A / O	6 mm	
Hinten rechts	215/60 R 17 96 V	Maxxis Premitra Allseason	A / O	6 mm	
Ersatzrad				6 mm	

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 29.01.2026 bei 57.540 km
Nächste Wartung:	am 01/2027 bei 72.540 km
Wartungsnachweis:	vollständig


Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachhimmel Grau, Dachreling verchromt, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modularitäts-Paket, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy, Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Radstand 2646 mm, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Safety-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten mit Chromeinlage, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Tagfahrlicht LED, Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1

Sonder/Zusatzausstattung: Metallic-Lackierung, Reserverad als Notrad, Winter-Paket

Optischer Zustand



**Rep. Kosten
in EUR
brutto**

Anrechnung

**Minderwert Kunde
in EUR**

brutto netto

1. Felge hinten rechts verschrammt, smart repair
2. Motorhaube eingedellt, drücken
3. Tür vorne links eingedellt, drücken
4. Tür hinten links eingedellt und zerkratzt, smart repair
5. Tür hinten rechts eingedellt und zerkratzt, smart repair
6. Heckklappe eingedellt und zerkratzt, smart repair
7. Heckschürze hinten unten verschrammt, erneuern

Zwischensumme

Innenraum

1. Motorraum Tierverschrammung, Rep.-Kosten geschätzt (ges. GA erforderlich) (Bild 2, 3, 4)
2. Lenkrad verschrammt, smart repair (Bild 5)
3. Sitz- und Lehnenbezug vorn links gerissen, erneuern (Bild 7, 8)
4. Sitz vorne rechts - Sitzbezug gerissen, erneuern (Bild 6)

Zwischensumme

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Pauschale für, Abmeldung				
2. Pauschale für, Gutachten				
3. Motor ölflecht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 1)				
Zwischensumme				

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. K</i>
	<i>brutto</i>
Optischer Zustand	
Innenraum	
Technischer Zustand	
Gesamtkosten	

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1



Innenraum



KM-Stand

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1




Bild 1:
Technik, Motor, ölfeucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 2:
Innen, Motorraum , Tierverschiss, Rep.-Kosten geschätzt (ges. GA erforderlich)



Bild 3:
Innen, Motorraum , Tierverschiss, Rep.-Kosten geschätzt (ges. GA erforderlich)



Bild 4:
Innen, Motorraum , Tierverschiss, Rep.-Kosten geschätzt (ges. GA erforderlich)

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1



Bild 5:
Innen, Lenkrad, verschrammt, smart repair



Bild 6:
Innen, Sitz vorne rechts - Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 7:
Innen, Sitz- und Lehnenbezug vorn links, gerissen, erneuern




Bild 8:
Innen, Sitz- und Lehnenbezug vorn links, gerissen, erneuern

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1



Bild 9:



Bild 10:



Bild 11:



Bild 12:

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1



Bild 13:



Bild 14:



Bild 15:



Bild 16:

Vorgangs-Nr.: 0210005996-1693-1

Sonstige Bilder

KONTROLLNACHWEISE (3/6)
VIN: VF1RFE00459505589

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Veranstaltung
09/04/18	43756 km	OR 136652	
Art der Arbeit: Wartung RT 18F em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	
09/04/18	50658 km	OR 145562	
Art der Arbeit: Wartung Typ 4 RT em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	
09/04/18	57940 km	OR 147452	
Art der Arbeit: Wartung Typ 3 RT 2K em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	

6.10

1

KONTROLLNACHWEISE (2/6)
VIN: VF1RFE00459505589

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Veranstaltung
26/04/18	25786 km	OR 136652	
Art der Arbeit: Wartung Typ 1 RT 18F em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	
09/04/18	30220 km	OR 139069	
Art der Arbeit: Wartung Typ 3 RT em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	
06/04/18	36342 km	OR 141452	
Art der Arbeit: Wartung Typ 4 RT 1K em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	

6.9

2

KONTROLLNACHWEISE (1/6)
VIN: VF1RFE00459505589

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Veranstaltung
17.11.18	75		
Art der Arbeit: Wartung Auslieferungsinspektion		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	
03/04/18	9353 km	OR 131759	
Art der Arbeit: Wartung Typ 4 RT em		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	
21/12/18	19501	OR 139266	
Art der Arbeit: Wartung B		Stempel Renault reishia	Kommunikations-Veranstaltung 12 MOBILITÄTS- GARANTIE
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
*siehe spezifische Seite		*siehe spezifische Seite	

6.8

3

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.