



Jeep Compass Longitude FWD

EZ 07/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.640km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 70***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Compass Longitude FWD [AT - SUV5 1.4 MultiAir EU6, Longitude FWD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 3C4NJCBH4JT328789	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.640km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.550km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Alarmanlage
- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Info-Center (EVIC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Gummi
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten

- | | |
|--|---|
| • Kopfstützen hinten | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW M-Air KAT | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Parkpilotsystem hinten | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Radstand 2636 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzlehnen geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik | • Scheibenwischer beheizbar |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Go | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links verstellbar (6-fach) |
| • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach Sitz vorn rechts |
| • Steckdose 12V-Anschluß | • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum |
| • Steckdose 230V | • Wegfahrsperre |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole | • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4") |
| • Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle) | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Perleffekt-Lackierung | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)