



Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 08/2016 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 44.456km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZH513131	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.456km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.793km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	210 	Heckklappe	160
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Querlenker HA Rostansatz

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sitzheizung vorn	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Auto-Hold-Funktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Reifenkontroll-Anzeige	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Winter-Paket



Sonderausstattung

• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Fahrassistenz-Paket
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lautsprecher (8)
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Raucher-Paket
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Top-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Dachreling silber eloxiert	• Metallic-Lackierung
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Safesicherung
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Riss/Bruch, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)