



Volvo XC70 Summum AWD

EZ 09/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 418.213km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC70 Summum AWD [DE - Kb5 D4 DPF AWD EU5, Summum, 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN YV1BZ87A4D1150652	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 418.213km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket High Performance Multimedia
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Design-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar	• Kopfstützen vorn
• Kotflügelverbreiterung	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Lüfteranlage einfach
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,4 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
• Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Schutzzierleisten seitlich
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Steuer-AV Motorvariante	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Textilfussmatten	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• 8 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Schnittstelle	• Farbbildschirm, 7 Zoll
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Audiobedienung am Lenkrad
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: CASPIAN BLUE



Sonderausstattung

• Brillenhalter	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Avenue Aluminium	• Metallic-Lackierung
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• TV-Empfang (Tuner) digital	• Türscheiben Verbundglas
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Einparkhilfe hinten
• Seitenscheiben wasserabweisend	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Dach (Rost, Kratzer)