



Volkswagen Scirocco Basis BMT/Start-Stopp

EZ 08/2014 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 78.636km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Scirocco Basis BMT/Start-Stopp [DE - Cp3 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 2014 - 2017]		
Kategorie Coupé	FIN WVWZZZ13ZFFV002025	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.116km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	250 	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage Climatic

• Lautsprecher (8)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Zusatzinstrumente



Sonderausstattung


• Anzeige für Waschwasserstand	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Fußmatten Textil	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Nebelscheinwerfer integriert
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.08.2014	0803	602000013	2	01	92	75000	1203
M1	AD		4250	4250		1810	1820
NVNZZ13ZFP002025	6		1592	1400		1280	1280
VOLKSWAGEN, VW							
13			125	1680		1880	
ADCCCA			950	780			
FM0FM0AJ00097MMVRZK1			950	780			
			73	3750		71	
SCIROCCO							
VOLKSWAGEN-VW			205/50 R17 89H				
P2.2.Pers.bef.b. 8 spl.			205/50 R17 89H				
Coupe							
715/2007*136/2014M						9/-	
EURO6;W:PI/CI: M, N: I			01*2001/116*0471*16				
benzin			02.05.14	K	HL701340		
0001	36W0	1395					

Service-Nachweis 13	
Ja / Nein Durchgeführt wurde:	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ APU&P
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit Motorwechsel	☒ Deskanthaltfilter
☒ mit erweiterten Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl DQSP, ATF
☒ (V. Karosserprüfung)	☒ Halbleiterschleife Öl
☒ Leuchtprüfungsleuchte	☒ Lüftungsprinzip
☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag versehen)	☒ Halbleiterschleife (Dichtstoffe)
Service durchgeführt am: 27.6.2015	☒ Guss- und Pulverlackversand
bei km Stand: 55053	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ F3
	LongLife Mobilservicecenter
	
WEGAND GmbH Auf dem Bären 25 53654 Badstübchen-Oberrhein 06401 - 92 830 0	
  	
Türring des Fachhändlers Türring des Volkswagen-Partners	
für nächster Service-Termin Service-Einlege ☒ Next Service-interval decrease oder bei (Datum): oder bei km Stand:	Zusatzarbeiten: bei (Datum): oder bei km Stand:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)