



Dacia Logan Prestige

EZ 11/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 96.112km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Logan Prestige [DE - Kb5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Prestige Start & Stop, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN UU17SDA1F54910041	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.112km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	200 	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Easy'R - automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Easy-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Look-Paket

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schutzzierleisten seitlich |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türverriegelung automatisch | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











17.11.16	8212	ADDD00525	2	01	66	/5000	175
M1	MAC				4494		1733
UU17SDA1F54910041	5				1518-1550		1148-1212
DACIA					75		
SD					110	1585	1585
7SDA1					800	865	
7SDA1F					800	865	
					78	3750	70
					1110	570	5
LOGAN					185/65 R15 (88)		
DACIA (RD)					185/65 R15 (88)		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Kombilimousine							
715/2007*2015/45W/EG					GRAU/GRAU		7/7
EURO6:W:PI/QI; M: N1 I					e2*2001/116*0314*79		
Benzin					08.12.15	K	ER041524
0001	36W	898					
techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination: 2395kg*							

[illegible][illegible]

Wartung

KONTROLLNACHWEISE (116)

VN: _____

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kundennummer:
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung: ☐			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK: ☐ Nicht OK: ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:		Km-Stand:	Rechnungs-Nr.
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung: ☐			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK: ☐ Nicht OK: ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:		Km-Stand:	Rechnungs-Nr.
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung: ☐			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK: ☐ Nicht OK: ☐			
*siehe Seite			

6.19



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)