



Ford EcoSport Active

EZ 07/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 30.909km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Active [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6d, Active Start/Stop, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF01XXERK1NY61662	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 30.909km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.652km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	160	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Totwinkelkontrollleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheinwerfer LED
- Schwellerverbreiterung
- Servolenkung elektrisch
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zusatzheizung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2519 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- 7 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Frontscheibe heizbar
- KeyFree-System
- Parkpilotsystem hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
- Subwoofer
- USB-Anschluss
- Winter-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontscheibe teilweise heizbar
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Technik-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Fahrzeugfotos









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion		Handstempel	
① Datum	07.07.22	① Motor	
② Kilometerzahl	7	② Motorölwechsel	
③ Ölwechsel auf phone Service Station	☒	③ Bremsenprüfung	
④ Ölwechsel Service Station	☒	④ Lichtprüfung	
⑤ Nachher Service Weg		⑤ Nachher Service Weg	

Ablieferungs-Inspektion		Handstempel	
① Datum	4.7.2022	① Motor	
② Kilometerzahl	12607	② Motorölwechsel	
③ Ölwechselnummer	14904	③ Bremsenprüfung	
④ Ölwechsel	☒	④ Lichtprüfung	
⑤ Nachher Service Weg		⑤ Nachher Service Weg	

Ablieferungs-Inspektion		Handstempel	
① Datum	11.06.2024	① Motor	
② Kilometerzahl	28652	② Motorölwechsel	
③ Ölwechselnummer		③ Bremsenprüfung	
④ Ölwechsel	☒	④ Lichtprüfung	
⑤ Nachher Service Weg		⑤ Nachher Service Weg	

epple
 Leonberger Str. 56
 71277 Rutesheim
 Fernruf 0 71 52 1 99 36-0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)