



Volkswagen T-Roc Basis

EZ 05/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 70.316km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc Basis [AT - SUV5 1.0 TSI EU6d-T, OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZA1ZKV113354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.316km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.520km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Black Perleffekt matt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel abblendbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lautsprecher (6)	• Lenkrad (3 Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C)
• Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2590 mm	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Basket	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten schwarz
• Tagfahrlicht LED	• Türabdeckung unten schwarz
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten verchromt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• App-Connect	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)