



Peugeot Partner Allure

EZ 10/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 180.696km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Partner Allure [DE - Van5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, Allure, (Facelift 2) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF37JBHZMFJ795286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.696km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio Tri-Tuner
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Design-Paket
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)

• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischanlage
• Heckklappe, Scheibe fest	• Heckscheibe aufstellbar
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Modellpflege (2)	• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK	• Park-Paket
• Park-Paket Plus	• Radiovorbereitung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifendruck-Kontrollsystem (ECE-Norm 64.02)
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
• Scheibenwaschanlage hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür links mit Ausstellfenster	• Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Spa
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Metallic-Lackierung
• Reserverad in Fahrbereifung	• Sicherheits-Paket
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











TRAG I

07.10.2015	3003/AVM000040	2	1	88/3500	174
M1	AC	1380		1810	
VF37JHHZMFJ795286		1801-1862		1473-1658	
PEUGEOT			56		
7		115	2085		2085
JBH1Z		1100	1100		
M/1S		1100	1100		
		71	2625		68
PARTNER OD.RANCH		1300	730		5
PEUGEOT (F)		205/65R15 91T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		205/65R15 91T			
Kombilimousine					
715/2007*136/2014W		grau		7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I		e2*2001/116*0365*27			
Diesel		27.03.2015		K	EM472646
0002	36W0	1560			
ww.AHK lt.EGTG*Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:ma x.3085kg*					

Zulassungsbehörde Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)