



Skoda Fabia Active

EZ 05/2015 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 247.088km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Active [DE - LimS5 1.4 TDI EU6, Active Green tec, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEJ6NJXFZ023250	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.088km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 201.601km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 88g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3-Speichen)
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/BRILLIANTSILBER
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|---|
| • 2 Lautsprecher zusätzlich | • Ausstattungs-Paket: Cool & Sound |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sound-Paket |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)