



Audi A3

EZ 12/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 214.106km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 [DE - LimS3 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P8CA099097	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.106km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 194.888km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege ab 07/2008
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Aktiv-Lautsprecher | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Klimaautomatik | • Komfort-Paket Plus |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht-Paket | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug Identifizierungs-Nr. WAUZZ2 BP 0 CA099097
BP1 BBC 5014853-0

Fkt. Motorleistung, Getriebe, Höchstleistungsmotoren/ges. A3 1.4 R4 12 / 11
 92 kW 165

Motor- und Getriebekon- CAXC --- NBX
 struktionsbezeichnungen

Lack-Nr., Innenraumstoffung, N: LZ9Y / LZ9Y N5B / BS
 Mehrstufungs-Ver.

EOA 7A0	4UE	AXD	SSL	SRU
1KD J07	1ZE	1AT		
3FA UA1	Q32	7TK	7X1	4H4
FOA	8GU	OYD	L10	
TUO 3NZ	BBP	UGA	1N3	
1XW	8G3	937	BZ5	D33
7QD CP4	7KO	4K3		
3L3	4KC	3V6	4K4	5D1
15A	UG3	7MG	GG1	4GF

Verbrauchsrate¹⁾ 7.3 4.9 5.7 132

1) Liter pro 100 km, gemittelt über 90 km/h (90 km/h) und 120 km/h (120 km/h) und über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Die Angaben können sich je nach Fahrzeug, Motor, Getriebe und optionaler Ausstattung unterscheiden. Die Angaben sind nur für die angegebenen Fahrzeugtypen und -varianten gültig. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich je nach Fahrzeug und optionaler Ausstattung unterscheiden.

Angaben zur Gewährleistung:
 Übergangszeitraum 3 Jahre / 100.000 km
 Informationsportal zum Audi-Termin 1
 Audi Longlife Service 2
 Audi Ersatzteile Service 3
 Serviceleistungen 4
 Zukunftszeiten 5
 Zukunftszeiten Service-Angebote 6
 Gewährleistung 7
 Audi Garantie 8
 Audi Mobilitätsgarantie 9
 Audi Assistenzgarantie 10

Handwritten:
 Datum der Auslieferung: 13. April 2012
AUDI AG
 85049 Ingolstadt
 Fahrzeug-
 Übergabeprotokoll 0343
 Stempel des ausliefernden Audi Betriebes



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)