



Opel Corsa Cool&Sound

EZ 07/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 145.671km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Cool&Sound [AT - LimS5 1.2 EU6, Cool&Sound, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XEP68F4251974	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.671km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.907km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(9 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	420 	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	160	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Mattchrom
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Komfortsitze vorn
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen schwarz | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

10

Zusätzliche Motoröl- und Motorfilter-Wechsel

Zusätzliche Motoröl- und Motorfilter-Wechsel

Zusätzliche Motorölkonzentrate und Motorfilterwechsel entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Datum: 22.7.2011 um 7:56:22
 Motoröl:
 Klasse: ☒ ~~klasse 1~~ ☒ ~~klasse 2~~
☒ GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☐
☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☐
 Viskosität: ☒ ~~W-70~~ ☒ ~~W-90~~

Diebst.-Kraftstofffilter: ☒ ersetzt ☐ nicht

GADY
 GADY OIL
 GADY OIL

Datum: 22.7.2011
 Motoröl:
 Klasse: ☒ ~~klasse 1~~ ☒ ~~klasse 2~~
☒ GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☐
☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☐
 Viskosität: ☒ ~~W-70~~ ☒ ~~W-90~~

Diebst.-Kraftstofffilter: ☒ ersetzt ☐ nicht

Abgabestempel (Qual. Service Partner)
 (Stempel und Unterschrift)

Datum: 24.5.2011 um 12:54:30
 Motoröl:
 Klasse: ☒ ~~klasse 1~~ ☒ ~~klasse 2~~
☒ GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☐
☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☐
 Viskosität: ☒ ~~W-70~~ ☒ ~~W-90~~

Diebst.-Kraftstofffilter: ☒ ersetzt ☐ nicht

GADY
 GADY OIL
 GADY OIL

Datum: 24.5.2011
 Motoröl:
 Klasse: ☒ ~~klasse 1~~ ☒ ~~klasse 2~~
☒ GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☐
☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☐
 Viskosität: ☒ ~~W-70~~ ☒ ~~W-90~~

Diebst.-Kraftstofffilter: ☒ ersetzt ☐ nicht

Abgabestempel (Qual. Service Partner)
 (Stempel und Unterschrift)

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)