



Toyota Mirai Advanced

EZ 12/2021 | Limousine | Wasserstoff | Automatikgetriebe | 55.509km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Mirai Advanced [DE - Lim4, Advanced, 2021 - 2026]		
Kategorie Limousine	FIN JTDAABAA90A003381	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.509km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Wasserstoff
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.130km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	90 	Heckklappe	160
Dach	390 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 134 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
- Multi-Funktions-Display für Navigationssystem (12,3 Zoll)
- Original Fahrzeug Farbe: PRECIOUS WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einstiegsautomatik (Easy-Entry-Funktion)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle
- Innenspiegel, digital (Smart View Mirror)
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad heizbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)
- Navigationssystem
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn klimatisiert
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Toyota Safety Sense
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)