



Mercedes-Benz E 300 de 4Matic

EZ 06/2022 | Kombi | Diesel-Hybrid | Automatikgetriebe | 140.993km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 de 4Matic [DE - Kb5 E 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2132111B069187	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.993km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.543km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	550 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|--|
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Modellpflege mit Code | • Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High) |
| • PRE-SAFE-System | • Public-Charging-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Dachreling (Aluminium) |
| • Heckleuchten LED | • Frontschürze |
| • Heckschürze | • Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Air-Balance-Paket | • AMG-Line Interieur |
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Fahrassistenz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Keyless-Go-Paket | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen) |
| • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen | • Lenkrad heizbar |
| • Memory-Paket | • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz |
| • Night-Paket | • Park-Paket mit 360° Kamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, 2-farbig |
| • Spiegel-Paket | • Surround-System Burmester |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Innenhimmel schwarz | • Fußmatten AMG |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Vorrüstung car sharing |
| • Infotainment-Paket High-End | • Konnektivität-Paket |
| • Smartphone integriert | • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) |
| • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Park-Paket |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |

• Sitzheizung vorn	• Kraftstofftank: vergrößert
• Park-Paket	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Rückfahrkamera	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS	• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
• PRE-SAFE-System	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	• Heckdeckel öffnen + schließen automatisch (Hands-Free-Access-System)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Dachreling	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Kamerasystem 360 Grad
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.06.2022	2222	ATL00047 8	2	2	143/3800	230
M1	1AC		1996		1868	
WIK2132111B069187			1899		2215	
MERCEDES-BENZ						
R1ES			38	2850	2850	
U211T1			1260	1590		
CZAA05GI			1260	1590		
			72	2850	66	
E 300 DE 4MATIC			2100	750		
MERCEDES-BENZ			245/45 R18 100Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/40 R18 103Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			Blau			
EURO6;WLTP;AP;PI;CI; M. M1 I			01*2007/16*1560*29			
Hybr.D/E ext.aufll.			23.02.2022			
0026	36AP	1950				
7.2/8.2:120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITÄT:9.3KWH*FE IST B						
ET WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST						
E.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.ST						
VO AUSGESTATTET*						

Prüfungsbescheinigung Teil II

Diese Bescheinigung stellt die Fahrzeugdaten dar, die für die Zulassung des Fahrzeuges erforderlich sind.

30.06.2022

Q 7448860

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

09.04.2022

KUS

30.06.2022

2222

ATL00047 8

2

2

143/3800

230

M1

1AC

WIK2132111B069187

MERCEDES-BENZ

R1ES

U211T1

CZAA05GI

E 300 DE 4MATIC

MERCEDES-BENZ

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832AP

EURO6;WLTP;AP;PI;CI; M. M1 I

Hybr.D/E ext.aufll.

0026

36AP

1950

7.2/8.2:120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITÄT:9.3KWH*FE IST B

ET WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST

E.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.ST

VO AUSGESTATTET*

Prüfungsbescheinigung Teil II

Diese Bescheinigung stellt die Fahrzeugdaten dar, die für die Zulassung des Fahrzeuges erforderlich sind.

30.06.2022

Q 7448860

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

09.04.2022

Mercedes-Benz

Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Merbag Trier GmbH Karl-Marx-Straße 62 Trier	Datum Laufleistung Service	20.02.2026 127543 km Service A
Mercedes-Benz	Merbag Trier GmbH Karl-Marx-Straße 62 Trier	Datum Laufleistung Service	18.07.2025 103271 km Service B
Mercedes-Benz	Merbag Trier GmbH Karl-Marx-Straße 62 Trier	Datum Laufleistung Service	25.10.2024 78887 km Service A
Mercedes-Benz	Merbag Trier GmbH Karl-Marx-Straße 62 Trier	Datum Laufleistung Service	11.01.2024 50928 km Service II
Mercedes-Benz	Merbag Trier GmbH Karl-Marx-Straße 62 Trier	Datum Laufleistung Service	28.04.2023 27052 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Dachholm leicht wellig



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)