



BMW xDrive 20d

EZ 08/2010 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 291.820km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20d [DE - SUV5 2.0d / 20d DPF EU4, xDrive, 2008 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAPE11070WK14059	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 291.820km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer Hinterachsdifferenzial undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer Stoßdämpfer hinten links porös ;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- EfficientDynamics-Paket
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2795 mm | • Reserverad als Notrad |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Serien-Fahrwerk | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Twill | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sperrdifferential | • Verglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | • Ziergitter verchromt |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Armauflage vorn | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Dachreling |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Lenkrad (Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Servolenkung Servotronic |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Rücklicht (links) (Ohne Funktion)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)