



## Ford Focus Ambiente

EZ 06/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 94.152km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                     |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Focus Ambiente [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU5, Ambiente Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2017] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WF06XXGCC6GC81214                                                                                            | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>94.152km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                    | Leistung<br>101 PS (74 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                              | Letzter Service<br>25.494km                 | Letzter Service am<br>06/2019            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                                          | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2016                                        | Farbe<br>Blau                                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>109g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 140                                                                                     | Beifahrertür             | 140                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 180  | Kotflügel vorne rechts   | 170  |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 160                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 150                                                                                       |
| Motorhaube              | 140                                                                                     | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | 160                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem

- |                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| • Seitenairbag vorn            | • Start/Stop-Anlage                     |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Getriebe 5-Gang - Typ: IB5   | • Servolenkung elektrisch               |



## Sonderausstattung

---

- |                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| • Cool & Sound-Paket                           | • Fußmatten Velours   |
| • Reserverad als Notrad                        | • Metallic-Lackierung |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) | • Klimaanlage         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos












|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                         |                                                  |                                       |                                                                          |                                                                                |                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <p>Autohaus Bergland -<br/>Frankfurt/Oder<br/>Nikolaus-August-<br/>Otto-Str. 2<br/>Frankfurt/Oder<br/>15236<br/>GERMANY<br/>0335/68399-0<br/>ffa@bergland-<br/>gruppe.de<br/>www.bergland-<br/>gruppe.de</p> | <p><b>Auftragsdatum:</b><br/>22.07.2017</p> | <p><b>Auftragsnummer:</b><br/>74958</p> | <p><b>Sicherheitscode:</b> LAKCF20170722DE/0</p> | <p><b>Ablesewert:</b><br/>7514 KM</p> | <p><b>Planmäßige Wartung<br/>abgeschlossen</b><br/>1 Jahr (20000 km)</p> | <p><b>Ergebnis der<br/>Karosserie-/Lackinspektion</b><br/>Nicht zutreffend</p> | <p><b>Zusätzliche Wartungsarbeiten</b><br/>Keine ausstehenden Service-<br/>Aktionen<br/>Öl- und Ölfilterwechsel</p> | <p>(DE)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Autokauf Bergland -<br>Frankfurt/Oder<br>Nikolaus-August-<br>Otto Str. 2<br>Frankfurt/Oder<br>15236<br>GERMANY<br>0335/64399-0<br>Roßbergplatz-<br>gruppe.de<br>www.bergland-<br>gruppe.de  | <b>Auftragdatum:</b><br>26.06.2018   | <b>Ablesewert:</b><br>25494 €             | <b>Planmäßige Wartung</b><br>abgeschlossen<br>3 Jahr (30000 km)                                                                                                                                                                                                      | <b>Fahrzeugengänge</b><br>Ford 2014, 1.0, 57D 12V (105kW), DEEP IMPACT BLUE<br><br><b>VIN:</b> WFO00SC3AG31294<br><b>Anschließend Kennzeichen:</b> PP 8868 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">Abnahme</span><br><b>Zulassungsland:</b> DE<br><b>Garantie - Startdatum:</b> 27.06.2018<br><b>Modell:</b> Focus 2015<br><b>Ausführung:</b> 1.0i ECOBOOST/MAN<br>(110CV/2514) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftragsummenge:</b><br>389067935 | <b>Sicherheitscode:</b> CCE872E150626018  | <b>Ergebnis der</b><br><b>Kennzeichen / Lackinspektion</b><br>Nicht vorhanden<br><br><b>Zusätzliche Wartungsarbeiten</b><br>Keine ausstehenden Service-<br>Arbeiten<br>Austausch der Zündkerzen<br>Öl- und Ölfilterwechsel<br>Austausch des Luftfilters              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>Autokauf Bergland -<br>Frankfurt/Oder<br>Nikolaus-August-<br>Otto Str. 2<br>Frankfurt/Oder<br>15236<br>GERMANY<br>0335/64399-0<br>Roßbergplatz-<br>gruppe.de<br>www.bergland-<br>gruppe.de | <b>Auftragdatum:</b><br>25.07.2018   | <b>Ablesewert:</b><br>34.908 €            | <b>Planmäßige Wartung</b><br>abgeschlossen<br>2 Jahr (40000 km)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auftragsummenge:</b><br>586081378 | <b>Sicherheitscode:</b> CBQ2H201807250610 | <b>Ergebnis der</b><br><b>Kennzeichen / Lackinspektion</b><br>1. Bestanden<br><br><b>Zusätzliche Wartungsarbeiten</b><br>Keine ausstehenden Service-<br>Arbeiten<br>Austausch des Polier- /Geräuschfilters<br>Öl- und Ölfilterwechsel<br>Werschlaginspektionswechsel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Dichtgummi lose



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Wappen

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)