



Mercedes-Benz E 300 DE 4MATIC

EZ 12/2020 | Kombi | Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 214.862km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 DE 4MATIC		
Kategorie Kombi	FIN W1K2132111A926193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.862km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 206.168km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 39g/km (WLTP) 44g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.5l/100km (WLTP) 1.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	220 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|--|
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Modellpflege mit Code | • Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High) |
| • PRE-SAFE-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Dachreling (Aluminium) |
| • Heckleuchten LED | • Frontschürze |
| • Heckschürze | • Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • AMG-Line Interieur | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Fahrassistenz-Paket Plus | • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) |
| • Keyless-Go-Paket | • Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m) |
| • Memory-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz | • Multibeam LED |
| • Multifunktions-Telefonie | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Park-Paket mit 360° Kamera | • Public-Charging-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos) |
| • Spiegel-Paket | • Surround-System Burmester |
| • USB-Anschluss im Fond | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Innenhimmel schwarz |
| • Fußmatten AMG | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) |
| • Vorrüstung car sharing | • Infotainment-Paket High-End |
| • Konnektivität-Paket | • Smartphone integriert |
| • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) | • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Park-Paket | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Sitzheizung vorn |

• Kraftstofftank: vergrößert	• Park-Paket
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	• PRE-SAFE-System Impuls Seite
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent	• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
• Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Kamerasystem 360 Grad
• Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus	• Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)