



Opel Astra Selection

EZ 08/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 142.000km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Selection [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Selection ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8E62E8073120	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.520km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|--|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Bordcomputer |
| • Business-Paket IntelliLink Travel | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Ergonomiesitz vorn rechts |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Parkpilotsystem hinten | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Check-Control-System | • Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Aktive Kopfstützen vorn |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts |
| • Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Getränkehalter | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












26.08.2014	0035	BBU00077	02	01	0081/03500	186
M1	AC		04696		1814	
WOLPD8E62E8073120	7		1536		01611	
CPEI			00075			
P-JSW			007		002100	2100
DAEJC12			01116		01020	
BA112JKFA5			01115		01020	
ASTRA SPORTS TOURER			073		02025	070
CPEL			01300		0730	5
FZ 2 PERS BEF B 8 SPL			215/60 R16 95H			
KOMBILIMOUSINE			215/60 R16 95H			
715/2007/630/2012T						
EURO 5 CL M N1			GRAD			7
DIESEL			02/2007/46-0204			
0002	3670	01558	06.04.2014		KN EX042275	
F 17E 2 BEI ANRANGEBETRIEB 21507 2/8 2.1100 B ANH BEY						
JO TO J 1400 BIS 10% STEIG TECHN. ZUL GES MASSE O. 2						
UGKOMB 3535 KG BIS 10% STEIG TECHN. ZUL GES MASSE						
D ZUCKOMB 3439 KG BIS 12% STEIG 75 T MAX 8 P L WW AN						
K LT EGTG DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 26.08.2014						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)