



Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach FWD

EZ 12/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.297km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Crafter 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	WV1ZZSY9P9019355	-	125.297km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
01/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	177 PS (130 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	3	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
12/2022	Weiß	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	216g/km (WLTP)		8.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	125	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel konvex, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	• CW-Wert-Unterbodenverkleidung
• Doppeltonfanfare	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Frontscheibe Verbundglas	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Getriebe 6-Gang	• Haltegriffe A-Säulen
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
• Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe	• Kraftstofftank: 75 Ltr.
• Kühlergrill mit Chromleiste oben	• Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• LKW-Zulassung	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Radstand 3640 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- | | |
|--|---|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Verzurösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Notrufsystem |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert | • Scheinwerfer LED |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) | • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Handschuhfach abschließbar | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)