



Seat Ibiza Style

EZ 01/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 178.945km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Style [DE - Kb5 1.2 TSI EU6, Style, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ6JZGR061885	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.299km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	220 	Heckklappe	210 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromrand
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • SEAT Media-System Touch Colour | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • 6 Lautsprecher |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Rücksitz geteilt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Winter-Paket |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Einstiegshilfe Easy-Entry | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









27.01.2016	7593	AKW000041	2	1	54	66/4100	1	164
MI	AC		4236	-	4236		1655	1655
VSSZZZ6JZGR061885		1	1445	-	1445		1139	1139
SEAT					75			
6J			116		1620			1620
SECJZC			840		830			
FM5NFM52T1067M466			840		830			
			76		3750			72
1B12A ST			1000		560			5
SEAT (E)			175/70		R14 84T			
Fz.2.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70		R14 84T			
KombiLimousine								
715/2007*135/2014W								
EURO6iW;PI/Ci; M, N1 I								
Benzin								
0001		36W0			1197			
F.1/F.2:130 U. 7.2/8.2:10								
STFEG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:262DRG*WW.AHR LT								
80TG*								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)